

Anwendung: Imprägniermittel zur Verhinderung von Witterungsschäden



Folgende Mittel wurden eingesetzt:

- ILKA-Sanierlösung
- ILKA-Steinreiniger S
- ILKA-Steinverfestiger OH
- ILKA-Sanierschutz
- ILKA-Siloxan

2005



2023



Anwendung: Reinigung und Schutzbehandlung von Marmorsteinstatuen

Hier wurden Steinstatuen am Fuße des Berges Fuji gereinigt & geschützt

Folgende Mittel wurden eingesetzt:

- ILKA-Sanierlösung
- ILKA-Steinreiniger S
- ILKA-Steinverfestiger OH
- ILKA-Sanierschutz
- ILKA-Siloxan



14 Jahre nach der Behandlung



Anwendung: Reinigung und Schutzbehandlung von Fundamentsteinen

Eine gemauerte Bogenbrücke, die seit über 100 Jahren von Zügen befahren wird, kann somit weiterhin genutzt werden.



Folgende Mittel wurden eingesetzt:

- ILKA-Rapid
- ILKA-Steinreiniger FSV5
- ILKA-Steinverfestiger OH
- ILKA-Sanierlösung
- ILKA-Neutralisator A
- ILKA-Siloxan



Anwendung: Reinigung und Schutzbehandlung





Folgende Mittel wurden eingesetzt:

- ILKA-Sanierlösung
- ILKA-Steinverfestiger OH
- ILKA-Sanierschutz
- ILKA-Siloxan



Anwendung: Reinigung und Schutzbehandlung

Mayuzan Ryusendo wurde erhalten und vor Witterungseinflüssen und Verfall geschützt. Es wurde als eingetragenes materielles Kulturgut ausgewiesen.



Folgende Mittel wurden eingesetzt:

- ILKA-Sanierlösung
- ILKA-Steinreiniger A
- ILKA-Schimmelkiller
- ILKA-Siloxan